

# Anleitung zur Installation des Plotter- / Gravierer- Treibers

Durch die Installation Ihrer mitgelieferten Plotter- / Gravier-Software wird der Treiber für Ihr Gerät vorinstalliert. Einige zusätzliche Schritte sind jedoch notwendig, um die Treiberinstallation zu vervollständigen. Diese zusätzlichen Schritte werden hier beschrieben.

Die Installation des Treibers ist unter den Windows Versionen 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, und 10 möglich.

Bevor Sie mit der Installation der Software beginnen, lesen Sie bitte die zu Ihrem Betriebssystem zugehörige detaillierte Anleitung.

## Installation des Treibers unter den Windows Versionen 7, 8, 8.1 und 10

1. Schließen Sie den Plotter / Gravierer an und schalten Sie ihn ein (empfohlen).
2. Starten sie Softwareinstallation durch Doppelklick auf das Setup- Programm (Dateiname: <Programmname>\_Setup\_<Versionskennung>.exe).

Falls Sie nicht als Administrator angemeldet sind, werden Sie nach einem Administratorkonto und Kennwort gefragt.

3. Während der Installation der Plotter- / Gravier- Software erscheint ein Fenster „**Gerätetreiberinstallations-Assistent**“. Klicken Sie auf „**weiter**“, um die Treiberinstallation zu beginnen.



4. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, ob Sie diese Treibersoftware installieren möchten. Dabei wird der Herausgeber (EK-Team Elektronik- und Kunststofftechnik GmbH) angezeigt. Bestätigen Sie mit „**Installieren**“.

Um diese Meldung in Zukunft zu unterdrücken, aktivieren Sie vorher das Kästchen „**Software von ‘EK-Team Elektronik- und Kunststofftechn...’ immer vertrauen**“



5. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Treiberinstallation abzuschließen.



6. Die Installation der Plotter- / Gravier-Software wird abgeschlossen, und es erfolgt eine Aufforderung, den Rechner neu zu starten.
7. Falls Sie den Plotter /Gravierer noch nicht eingeschaltet haben, tun Sie es am besten jetzt. Windows ergänzt dann die Installation des Treibers automatisch im Hintergrund.

## 2. Installation des Treibers unter älteren Windows Betriebssystemen

### 1. Windows Vista

Die Installation unter Windows Vista wird verläuft genauso wie unter Windows 7, jedoch kann es bei älteren Versionen vorkommen, dass der Herausgeber des Treibers nicht erkannt wird. Es erscheint folgende Meldung:



In diesem Fall klicken Sie auf die Fläche „**Diese Treibersoftware trotzdem installieren**“.


## 2. Windows XP

1. Schließen Sie den Plotter an **aber bitte lassen Sie ihn ausgeschaltet**.
2. Melden Sie sich als Administrator an und starten sie Softwareinstallation durch Doppelklick auf das Setup-Programm:  
(Dateiname: Programmname>\_Setup\_<Versionskennung>.exe).
3. Während der Installation der Plotter- / Gravier- Software erscheint die Meldung „**Die Software... hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden...**“.

Klicken Sie auf „**Installation fortsetzen**“.




4. Die Installation der Plotter- / Gravier- Software wird abgeschlossen, und sie werden gebeten den Rechner neu zu starten.




5. Bestätigen Sie mit **OK** und melden Sie sich nach dem Neustart als Administrator an.

6. Stellen Sie sicher, dass der Plotter / Gravierer mit dem Rechner verbunden ist, und schalten sie das Gerät ein.

Der „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ erscheint. Auf die Frage „Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden ...?“ wählen Sie „Nein, diesmal nicht“.



7. Auf die Frage „Wie möchten Sie vorgehen?“ Wählen Sie „Software automatisch installieren (empfohlen)“.



8. Wenn die Meldung „**Die Software... hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden...**“ erscheint, klicken Sie erneut auf die „**Installation fortsetzen**“.



9. Mit „**Fertigstellen**“ schließen Sie die Installation ab.



Das Gerät ist nun betriebsbereit. Sie können sich jetzt mit Ihrem normalen Benutzeramen anmelden.




### 3. Windows 2000

1. Schließen Sie den Plotter an **aber bitte lassen Sie ihn ausgeschaltet**.
2. Melden Sie sich als Administrator an und starten sie Softwareinstallation durch ein Doppelklick auf das Setup-Programm:  
(Dateiname: Programmname>\_Setup\_<Versionskennung>.exe).
3. Während der Installation der Plotter- / Gravier-Software erscheint das Meldungsfenster „**Digitale Signatur nicht gefunden**“.  
Die Frage „**Soll die Installation fortgesetzt werden?**“  
beantworten Sie mit „**Ja**“.



4. Die Installation der Plotter- / Gravier-Software wird abgeschlossen und sie werden gebeten den Rechner neu zu starten.



Bestätigen Sie mit **OK** und melden Sie sich nach dem Neustart als Administrator an.

5. Stellen Sie sicher, dass der Plotter / Gravierer mit dem Rechner verbunden ist, und schalten sie das Gerät ein.
6. Das Meldungsfenster „**Digitale Signatur nicht gefunden**“ wird noch einmal erscheinen, was Sie wieder mit „**Ja**“ beantworten.

Das Gerät ist nun betriebsbereit. Sie können sich jetzt mit Ihrem normalen Benutzernamen anmelden.